

TOTO

C761ETW 分離式馬桶

為了使商品的各項功能能充分發揮，施工時請務必遵照本施工說明書的內容正確地施工。
組裝完成後，也請務必向客戶詳細解說商品的使用方式。

安全注意事項（為安全起見請務必遵守）

施工前，請務必詳細閱讀「安全注意事項」後，再正確的施工。
本說明書中所列出之各種警告標示，是為了方便您能安全而正確的安裝此商品，並防範對您本人及其他使用者造成危害、或因使用不當而導致財物損失。各標示及其涵義如下所示。

標示	意義
⚠ 注意	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員的受傷或財物損失。

以下列圖示區分，說明應遵守內容的種類。

🚫	為絕對[禁止]的行為。 左圖表示「禁止」。
❗	為務必[強制]執行的內容。 左圖表示「務必執行」。


⚠ 注意

🚫 禁止	陶器製品請勿強力撞擊 陶器製品破損時，可能造成人員受傷，或因漏水導致弄濕傢俱設備。 請勿彎折、或使用香菸火、刀片等物損傷給水高壓軟管 可能導致給水高壓軟管破損、或因漏水弄濕傢俱設備等造成財物損失。 止水栓打開的狀態時，請勿拆下給水濾網 止水栓若未關閉，水會噴出，可能導致弄濕傢俱設備等造成財物損失。
❗ 慢必遵守	施工時，請務必使用產品包裝內所附的零件，及指定的零件 若未使用包裝內零件，可能導致無法正確的安裝。 施工時，請遵照說明書正確的安裝 若未正確安裝，可能導致故障或漏水。



安裝前注意事項

- 安裝前，請確保馬桶安裝所需要的空間，並確認不會妨礙門開關。
- 請在安裝作業全部完成後，再進行製品的通水。
- 請不要弄壞或弄傷進水軟管頭部管口內部的連接部。
- 給水壓力為最低給水壓(流動壓)0.05MPa(10L/min)、
最高給水壓(靜水壓)0.75MPa。請使用於此範圍內。
- 施工前，請先確認給水口及排水管有在指定位置。
- 安裝止水栓前必須將管內的垃圾等異物沖洗乾淨。

C761ETW商品設置圖




各部品圖




安裝方法

1




確認排污套管安裝位置，
在管中心劃出十字線




2

對著地面進行鑽孔，並確實固定排污套管




3

將馬桶放置於預安裝的位置後，並在地面上描繪馬桶的外輪廓線及標示安裝孔中心線




297x210mm

4




5



6




7




8

轉接頭和止水栓進行連接。




※止水栓在連接前，務必先在螺紋處纏繞止洩帶。




9

將水箱內部的軟管與止水栓進行連接。



試運轉後請對所有的安裝部位進行是否漏水的確認。如果安裝不良，可能會發生漏水，導致財產的損失。



清潔時的水或尿液滲入馬桶下緣和地面間的縫隙時，容易使地面產生黴斑。建議您在馬桶下緣周圍塗抹矽利康，以有效防止水或尿液滲入。

※警告：禁止使用環氧樹脂或硬化後體積變大的密封材料。

- 試運轉(沖洗)後，請確認馬桶內是否有配管切割殘留的粉末等異物。可能會是導致異物附著的原因。試運轉後，必須關閉止水栓，請清潔過濾網。

- 請確認馬桶表面是否有傷。馬桶表面被金屬類(腰帶等)強力接觸後會劃傷、會呈現黑色或銀色線條痕跡。
- 在施工後，馬桶內有時會留有眼睛不易見的油漬等附著物(配管用接著劑等)，請使用馬桶專用中性清潔劑(不含研磨劑)進行清洗。

警告

1. 為防止樓層受損或產品損壞，水箱內請勿使用清潔劑。含氯(次氯酸鈣)的清潔劑會嚴重破壞水箱內的裝置，進而引起滲漏，或對樓層結構造成破壞。
2. 不得使用具有腐蝕性的洗滌劑或含顆粒物質的洗滌劑、尼龍刷子來清潔止水栓與進水軟管，以免造成進水軟管破損漏水導致財產受損。
3. 本產品所記載的一切內容，均以印刷時所有的最新產品為基礎，台灣東陶保留隨時更改產品特性之權利、包裝或供應情況，恕不另行通知。
4. 本產品禁止使用任何水泥安裝，對所有因水泥安裝引起的馬桶破裂本公司恕不負責。
5. 請務必使用同包裝的排污套管，如建築管路中存在返水彎可能會影響產品的沖洗功能。

故障的處理

- 故障1：不能沖洗

	原因	處理方法
1	止水栓關閉	打開止水栓開關
2	排水閥鍊條太鬆、浮筒閥不能抬起	調整鍊條長度

- 故障2：馬桶堵塞或排水不良

	原因	處理方法
1	馬桶堵塞	清除排水管內異物
2	給水速度慢	給水壓力最小應達到0.05MPa以上
3	通水路堵塞	清除排水管內異物

- 故障3：不止水

	原因	處理方法
1	排水閥體的密封面髒	清洗排水閥密封面
2	進水閥密封面髒	進行過濾網清洗並聯絡台灣東陶售後服務
3	進水閥浮筒被卡在水箱內壁上	調整進水閥的位置
4	排水閥沒有鎖緊	固定排水閥底部螺栓
5	排水閥鍊條長度不合適	調整排水閥的鍊條長度

- 故障4：水箱內不存水

	原因	處理方法
1	止水栓關閉	打開止水栓開關
2	進水閥浮筒被水箱壁卡住	調整進水閥的位置
3	進水閥過濾網堵塞	進行過濾網清洗並聯絡台灣東陶售後服務

- 故障5：水箱部漏水

	原因	處理方法
1	進水器的螺母沒有鎖緊	鎖緊進水器的螺母
2	止水栓的連接鬆脫	鎖緊止水栓
3	軟管鬆脫	鎖緊軟管

注意：如果使用中還有其他問題，請聯絡台灣東陶售後服務。

顧客使用須知

1. 如果您居住的地方的水質屬硬性水質，請您保持沖水孔的清潔及馬桶沖洗正常，每星期至少使用馬桶清潔劑清洗一次，用長把手的刷子清潔沖水口，並盡量深入排污管內洗刷，防止礦物質積聚。大部分廁所清潔劑都會損壞馬桶表面的陶瓷釉面，煩請遵照清潔劑生產商的指示小心使用。請勿使用腐蝕性藥劑和溶劑。
2. 為防止馬桶管路堵塞，請勿將報紙、紙尿布、衛生用品等易堵塞的物品丟入馬桶內。
3. 陶瓷馬桶屬於易碎品，請勿用力撞擊陶瓷。防止其破損漏水。
4. 請勿於0°C以下的環境中使用、儲存。
5. 首次使用時請慢慢地打開止水栓，並檢查軟管與水箱配件、軟管與止水栓接合點的水密封性。
6. 水壓偏大時，請適當關小止水栓，以免軟管脫落。
7. 請不要自行調整水箱配件刻度，以免影響沖洗效果。
8. 如沖洗不良時，請聯絡台灣東陶售後服務。

售後服務

台灣東陶免付費服務專線

0800-890-250

台灣東陶股份有限公司

台北市松仁路101號3樓(C)