


規格





操作條件

1. 供水水壓：0.05 ~ 0.75 MPa。
2. 確認供應水是否乾淨(不含沙土、污泥...等)。

維修與保養


1. 鍍鉻處請以乾軟布擦拭，有時則浸潤溫和的皂水擦拭。
2. 切勿使用棕刷或含研磨料的清潔劑，例如清潔劑或拋光粉。

安裝說明



故障排除

問題點	檢查點	解決方法
把手附近漏水	1	鎖緊
把手鬆脫	2	鎖緊



* 請對此龍頭冷熱水設置獨立止水栓。

使用上注意事項

※為使水栓能夠安全正常使用，使用前請務必閱讀“使用上注意事項”正確使用水栓。

1. 供熱水溫度不得超過85°C，建議使用溫度60±5°C，供熱水請勿使用蒸氣。
2. 使用環境溫度0°C以上，若低於0°C，水栓會出現變形、凍裂的情形。
3. 為防止花灑內部損壞，花灑側吐水溫度不得超過60°C，建議使用溫度40±5°C以下。
4. 在吐水開關打開時，請先用手試溫，以免燙傷。
5. 水栓表面在吐水過程中有可能處於高溫狀態，請勿使皮膚直接接觸五金配件表面，以免燙傷。
6. 由於陶磁閥心是較精密的零件，所以請不要擅自分解，以免造成漏水等不良。
7. 經常用軟布擦拭，或用機油或專用蠟浸布擦拭，但黏著於樹脂部分時，零件將失去光澤或產生銹蝕，請充分注意勿使黏著。
8. 不得使用去污粉、拋光粉等含粗顆粒的洗滌劑或尼龍刷洗。
9. 由於酸性洗滌劑會侵蝕鍍層，故不得使用，如果用酸性洗滌劑洗過磁磚，請立即對磁磚及水栓充分進行水洗。
10. 長時間不使用時，可能導致水栓內部及外部銹蝕不能使用等現象。
11. 隨著產品式樣的不斷更新，實物可能與圖示不符，但基本原理相同。

TOTO®

保證書

本保證書所記載之範圍內可免費維修。自安裝日起至以下記載期限內，如果發生故障，請出示本保證書予原購買的販售店、安裝公司或台灣TOTO股份有限公司要求維修

顧客	顧客	先生 / 女士
	住址	〒
安裝公司 販售店	〒	印
	電話	-
安裝日期	年	月 日

產品名稱	"EGO II" 埋入式手控直立龍頭組
型號	TX494SEL
保證期間	安裝日起1年內

★致顧客

・當您領取本保證書時，請確認是否已確實填寫安裝日期、安裝公司名（或販售店名）及捺印。
本保證書不會再發出，請妥善保存。
另外，本保證書僅限台灣國內有效。

・即使在保證期限內，若有下述情況發生時，仍須收取維修費用。

- (1)因使用不當、維護管理不正確所導致的故障。
- (2)未遵照本公司制定之施工說明書施工、或因非專業人士自行分解等原因而導致的故障。
- (3)建築物結構變形等產品以外的不良因素而導致本產品故障。
- (4)外觀塗抹顏色褪色等長年變化或長期使用造成的磨損等，而導致外觀上的不良問題。
- (5)裝設於金屬容易腐蝕的環境(海岸附近、溫泉區等地)所導致的故障。
- (6)因老鼠等動物或昆蟲嚙咬、動物或昆蟲屍體殘留於本產品內所導致的故障。
- (7)因火災、雷擊、地震、火山爆發、水災、海嘯等天然災害，或破壞行為所導致的故障。
- (8)電器製品的異常電壓、使用指定以外之電源（電壓、頻率）及送電線、週邊器具等外部發生的電磁波所導致的故障。
- (9)零件(乾電池等)消耗所導致的故障。
- (10)日常清潔保養處所(濾網等)及排水栓等的O型墊圈或墊片、膜片閥等的磨損、劣化所導致的故障。
- (11)因砂子或垃圾等流入配管內、及水垢附著所導致的故障。
- (12)使用不符合自來水相關的國家基準(自來水法)所訂定之飲用水水質標準的溫泉水、井水等所導致的故障。
- (13)因凍結所導致的故障。
- (14)未出示本保證書者。
- (15)本保證書內未填寫客戶名稱、安裝日期、安裝公司(或販售店)名、未捺印者。

・關於零件的更換
免費維修所拆下的零件，產品為台灣TOTO(股)公司所有。

※本保證書在以上所明記的期間、條件下均免費維修。本保證書並不對客戶們法律上之權力有所限制。
保證期間過後的維修若有不明白之處，請至購買的安裝公司、販售店或台灣TOTO詢問。

台灣TOTO股份有限公司
台北市松仁路97號7樓(C) TEL：(02)8789-0250
台灣TOTO免付費服務專線 TEL：0800-890-250