# 施工説明書

# TOTO

# 扶手 上昇活動扶手/左右活動扶手

T112H型·CS型 T113H型·BS型 T114H型·CS型

為使商品機能充分發揮,請遵照本說明書內容正確安裝。安裝後,請向客戶詳細說明使用方法。



# 安全注意事項 (為安全起見請務必遵守以下各項說明)

安裝前、請詳細閱讀本「安全注意事項」後正確安裝。

●為使您安全且正確地安裝本製品,並防範對您及其他使用者造成危害,抑或財產損失,本說明書列出各種不同標示。各標示及其含意如下所示。

●以下列圖示區分,說明應遵守內容的 種類。



○ 絕對「禁止」的行為。
左圖為「禁止拆解」。




● 務必執行的「強制」內容。
左圖為「務必執行」。

標示	意 義	
⚠警告	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤, 可能導致人員死亡或重傷。	

# 

# <u></u> 警 告

## 使用於浴室等會接觸到水的場所時, 請務必於安裝孔 周圍塗上矽利康





## 請務必使用本公司所指定的固定金具

若不使用本公司所指定的固定金具,可能導致扶手鬆脫, 壁面損壞、使用者跌倒、受傷。



# 務必執行

# 確認底層有足夠的厚度及補強,並依指定方法進行安裝。

若底層厚度·補強不足,且未依各底層的指定安裝方法 進行安裝,可能導致扶手脫落,牆壁損壞,使用者跌倒 受傷。



## 安裝完畢後,請確認扶手是否牢固

扶手安裝若不牢固,可能導致扶手脫落、牆壁損壞,使 用者跌倒受傷。



# 2

# 安裝前

# 安裝前注意事項

- ●請確認扶手安裝壁面 有足夠的強度。
- 請依建築構造選擇最適當的 安裝方法。

扶手本體與壁面(地面)的固定金具為各自獨立型號,請依據壁面的構造,另外購買固定金具。

固定金具的必要套數,請參照「3」固定金具(另售品)」

※記載以外的安裝方法,其他施工方法,請洽詢本公司·各營業所或代理店。

●請確認 扶手可動範圍內無障礙物。

活動範圍請參照「5」完成圖」。

- ●扶手的安裝位置請參照目錄等。
- ●上昇活動扶手的機能確認,並非在安裝前,而是在安裝完畢後確認。 上昇活動扶手安裝在牆面後,才能發揮功能,在未安裝於牆面前,使用扶手可能會 有沉重的感覺。

## 有關樹脂覆蓋型握把

- ●樹脂覆蓋型扶手的握把表面,如果刮傷時無法修補,取放時請注意。
- ●樹脂覆蓋型扶手的握把表面為軟質樹脂,若被工具等撞擊時,可能造成 握把表面凹陷情況發生。此時請依以下要領進行修復。

### 〈修正方法〉

使用吹風機在凹陷處吹出2~3分鐘熱風。

※依凹陷的程度,吹出熱風的時間也會有所差異, 請視凹陷部分的復原狀態而定。

### 注 意


請避免對樹脂覆蓋型的握把表面,過度吹出熱風。 可能導致軟質樹脂部份燒焦、變色。



# 3

# 固定金具(另售品)

### 〈固定金具一覽表〉




### 〈固定金具必要個數一覽表〉

底層(安裝方法)	混凝土底層 (膨脹螺絲固定)	輕鋼架底層 (機械螺母固定)
上昇活動扶手	T110D17S×1	T110D36×1 T110D54×1

# 4

# 零件的確認

### 請確認是否有以下零件。






※尺寸表示標準尺寸。有特定使用者時,考量使用者的使用方便性,決定安裝位置。

### (單位:mm)


## 上昇活動扶手

樹脂覆蓋型		不鏽鋼型	客製化型	L1
無鎖定	鎖定式	鎖定式	鎖定式	
T112H6	T112HK6	T113HK6	T114HK6	600
T112H7	T112HK7	T113HK7	T114HK7	700
T112H8	T112HK8	T113HK8	T114HK8	800
T112HPL7R T112HPR7R	_	_	_	700
T112HPL8R T112HPR8R	_	_	_	800


# T112HP型的場合



## T112HK型・T113HK型的場合



## T114HK型的場合



# 6

# 施工步驟

## 1. 決定位置

決定扶手安裝位置,開預留孔。 請使用施工說明書內的型紙、決定中心位置。

※開孔方法,請參照「7」壁面固定金具的安裝」。

# 2. 壁面固定金具的安装

※固定金具的安裝方法,請參照「7 壁面固定金具的安裝」。

# 7-1

# 壁面固定金具的安裝


## RC/混凝土底層:膨脹螺絲固定的場合

固定金具型號

上昇活動扶手

T110D17S

- ①決定中心位置後,開Ø10mm,深度90mm 以上的膨脹螺絲預留孔。注1
- ②將螺帽由膨脹螺絲上端鎖入2mm,輕輕敲入 預留孔。注2
- ③鎖緊膨脹螺絲的螺帽。(此時, 楔型 處會撐開, 膨脹螺絲不會脫落。)
- ④取下膨脹螺絲的螺帽。
- ⑤將膨脹螺絲露出壁面的部份調整在12~18mm 的範圍。注3
  - ※安裝扶手時,不使用固定金具同包裝內的膨脹 螺絲螺帽。



# 注 意

注1:請使用能在混凝土上鑽φ10mm、深度90mm以上的預留孔的電電鑽。如果電鑽的鑽頭尺寸太大,可能造成中心偏移,無法確實固定。

注2:膨脹螺絲埋入混凝土深度必須在50mm以上。

注3:請將膨脹螺絲露出壁面的部分調整在12~18mm範圍。


## :機械螺母固定的場合

固定金具型號

上昇活動扶手

T110D17S

- ①在扶手安裝位置,使用外六角自攻螺絲,將輕鋼架安裝金具固定於補強材的輕鋼架上 (t2.3mm以上) 注1
- ②壁面完成後, 決定扶手的中心位置, 開機械螺母的貫穿孔 ø 16mm。
- ③將機械螺母插入貫穿孔組裝。
- ④鎖進長螺栓,將長螺栓露出壁面部分調整在12~18mm的範圍。 注2




注1:請使用t2.3mm以上的補強材輕鋼架。

注2:請將安裝板的螺栓露出壁面的部分調整在

12~18mm範圍。

# 檢查項目

## 安裝完畢後,請確認以下項目。



# 鬆脫搖晃的確認

請確認扶手是否有鬆脫搖晃的情形。

扶手是否確實安裝於壁面?

※請務必將同包裝內的使用說明書,交給客戶。