

TOTO

CW981GUR

為了使商品的各項功能充分的發揮，施工時請務必遵照本施工說明書的內容正確地施工。
安裝完成後，也請務必向客戶詳細解說商品的使用方式。

安全注意事項

(為了安全起見，請務必遵守)

請務必在詳細閱讀本施工說明書中所記載的「安全注意事項」後，再正確施工。

- 本說明書中所列出之各種警告標示，是為方便您能安全且正確的安裝此商品，並防範對您本人及其他使用者造成危害，或因使用不當而導致財物損失。各標示及其涵義如下所示。
- 以下列圖示區分、說明應遵守內容的種類。

標示	意義		
⚠ 注意	無視此注意內容、及錯誤的使用方式，將可能會導致人員的受傷或發生財物的損失。	🚫	絕對「禁止」的行為。
		❗	務必執行的「強制」內容。

⚠ 注 意	
🚫 禁止	陶瓷製品請勿撞擊。陶瓷製品破損時，將可能造成人員受傷、或是因為漏水導致弄濕家具設備造成財物損失。
❗ 務必執行	施工時，請務必使用產品包裝內所附的零組件、以及指定的標準零組件。


安裝前注意事項

- ・請確保安裝馬桶所需的空間，並確認不會妨礙門的開關。
- ・請務必在安裝作業完全結束後才可對產品進行通電和通水。
- ・請注意避免損壞高壓軟管前端的接頭部。
- ・供水壓力範圍最低必要水壓(流動時)0.05 MPa(10L/分)、最高水壓(靜止時)0.75 MPa。
請在此壓力範圍內使用本產品。

- ・施工前，請先確認給水口及排水管均在指定位置。
- ・如果未在指定的位置，商品無法正確安裝。
- ・安裝止水栓前，請務必將給水管內的髒污、砂石等清除乾淨。
- ・若排水管與地面之間存在縫隙，請務必填充防霉型矽膠類密封材(矽利康)。否則恐導致樓下漏水。

施工注意事項:


- A. 安裝馬桶範圍內之地板，請保持水平狀態，以免造成馬桶不平晃動。
- B. 地板、磁磚，請不要用花崗石(底下鋪沙)的施工方式，會造成排水套管無法確實固定。
- C. 排水套管與地面預留排汗管之間，請一定要用油泥密封，以免臭氣外洩。
- D. 牆壁完成面到地板預留排水管中心，請確保有305mm。




(單位:mm)

安裝方法


1 請參照施工板的尺寸進行安裝



3 確認排水套管及馬桶固定座是否確實安裝




5 將馬桶插入排水套管



※在安裝馬桶前，請先將水箱確實安裝完成。
如安裝程序相反的話，水箱可能無法完全安裝或可能發生漏水的情況。


2 請安裝排水套管及馬桶固定座




避免水及臭味溢出，請確認油泥在排水管及排水套管間已裝妥。不要把螺絲鎖太緊，可能會造成塑膠零件的損壞。

4 固定水箱的連結螺絲安裝後，再連接馬桶與水箱

- ①安裝水箱的連結螺絲
- ②高壓軟管連接進水器
- ③再安裝水箱




6 固定馬桶本體



※如果馬桶沒有固定好，可能會發生馬桶滑開或漏水的情形。請確認兩邊螺絲是否都已確實裝好並鎖緊。將馬桶固定時請小心，請勿將螺絲鎖的過緊，否則可能造成產品的損傷。

※警告: 禁止使用環氧樹脂或硬化後體積變大的密封材料。



- 試運轉(沖洗)後,請確認馬桶內是否有配管切割殘留的粉末等異物。可能會是導致異物附著的原因。試運轉後,必須關閉止水栓,請清潔過濾網。
- 請確認馬桶表面是否有傷。馬桶表面被金屬類(腰帶等)強力接觸後會劃傷、會呈現黑色或銀色線條痕跡。
- 在施工後,馬桶內有時會留有眼睛不易見的油漬等附著物(配管用接著劑等),請使用馬桶專用中性清潔劑(不含研磨劑)進行清洗。

警告

- 為防止樓層受損或產品損壞,水箱內請勿使用清潔劑。含氯(次氯酸鈣)的清洗劑會嚴重破壞水箱內的裝置,進而引起滲漏,或對樓層結構造成破壞。
- 不得使用具有腐蝕性的洗滌劑或含顆粒物質的洗滌劑、尼龍刷子來清潔止水栓與進水軟管,以免造成進水軟管破損漏水導致財產受損。
- 本產品所記載的一切內容,均以印刷時所有的最新產品為基礎,台灣東陶保留隨時更改產品特性之權利、包裝或供應情況,恕不另行通知。
- 本產品禁止使用任何水泥安裝,對所有因水泥安裝引起的馬桶破裂本公司恕不負責。
- 請務必使用同包裝的排污套管,如建築管路中存在返水彎可能會影響產品的沖洗功能。

故障的處理

• 故障1：不能沖洗

	原因	處理方法
1	止水栓關閉	打開止水栓開關
2	按鈕桿位置不正	調整按鈕桿位置或是水箱蓋位置

• 故障2：便器堵塞或排水不良

	原因	處理方法
1	便器堵塞	清除排水管內異物
2	補水管安裝不良	(按圖1的方法)安裝補水管
3	給水速度慢	給水壓力最小應達到0.05MPa以上
4	通水路堵塞	清除排水管內異物

• 故障3：不止水

	原因	處理方法
1	排水閥閥體的密封面髒	清洗排水閥密封面
2	進水閥密封面髒	進行過濾網清洗並連絡台灣東陶售後服務
3	進水閥浮筒被卡在水箱內壁上	調整進水閥的位置
4	排水閥沒有鎖緊	固定排水閥底部螺栓

• 故障4：水箱內不存水

	原因	處理方法
1	止水栓關閉	打開止水栓開關
2	進水閥浮筒被水箱壁卡住	調整進水閥的位置
3	進水閥過濾網堵塞	進行過濾網清洗並連絡台灣東陶售後服務

• 故障5：水箱部漏水

	原因	處理方法
1	進水器的螺母沒有鎖緊	鎖緊進水器的螺母
2	止水栓的連接鬆脫	鎖緊止水栓
3	軟管鬆脫	鎖緊軟管

注意: 如果使用中還有其他問題,請聯絡台灣東陶售後服務。

顧客使用須知

- 如果您居住的地方的水質屬硬性水質，請您保持沖水孔的清潔及馬桶沖洗正常，每星期至少使用馬桶清潔劑清洗一次，用長把手的刷子清潔沖水口，並盡量深入排污管內洗刷，防止礦物質積聚。大部分廁所清潔劑都會損壞馬桶表面的陶瓷釉面，煩請遵照清潔劑生產商的指示小心使用。請勿使用腐蝕性藥劑和溶劑。
- 為防止馬桶管路堵塞，請勿將報紙、紙尿布、衛生用品等易堵塞的物品丟入馬桶內。
- 陶瓷馬桶屬於易碎品，請勿用力撞擊陶瓷。防止其破損漏水。
- 請勿於0℃以下的環境中使用、儲存。
- 首次使用時請慢慢地打開止水栓，並檢查軟管與水箱配件、軟管與止水栓接合點的水密封性。
- 水壓偏大時，請適當關小止水栓，以免軟管脫落。
- 請不要自行調整水箱配件刻度，以免影響沖洗效果。
- 如沖洗不良時，請聯絡台灣東陶售後服務。





圖2. 便器施工完成後請確認首次的給水狀態。
如給水能力不佳,請調整進水器的高度。



售後服務

台灣東陶免付費服務專線
0800-890-250
台灣東陶股份有限公司
台北市松仁路101號3樓